




P. Pięć

**ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK**  
**43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5**  
**NIP: 937-121-13-51**

**ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526**

WILAMOWICE: 2020-02-13



### **OPINIA NR: 62B/2020**

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Żwirki i Wigury nr 4 M3** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

#### **W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje wspólnie podłączoną do przewodu kominowego z wentylacją łazienki tego samego mieszkania. Przewód wentylacyjny łazienki w suficie podwieszanym niedrożny i zciągany.

W celu podłączenia kotła gazowa 2-funkcyjnego kondensacyjnego należy dobudować przewód powietrzno-spalinowy do pomieszczenia kuchni.

Należy dobudować przewód wentylacyjny do pomieszczenia kuchni z wkładów kominowych ocieplonych o średnicy fi.150.

Brak wolnych przewodów kominowych na podłączenie kotła gazowego oraz wentylacji.

#### **Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:  
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski  
*Jarosław Fajfrzyk*  
Nr upr. 2930/03  
060 636 626

